

**Постоянный контроль** вибраций и температуры**«Самостоятельный прибор»** - не требует программного обеспечения**Простой монтаж** в смазочное отверстие**Возможность совместного использования** с лубрикатором**Для контроля состояния каких машин можно применять прибор?**

Для корректной работы Easy Check Online машины должны отвечать следующим требованиям:

- Постоянная частота вращения, постоянная нагрузка, стабильные условия работы
- Машины должны быть в хорошем состоянии, без ограничений продолжительности режима работы

**Некоторые примеры таких машин:**

- Первичный вентилятор на заводе по переработке угля
- Вентилятор выхлопной системы на цементном заводе
- Мешалка в водоочистительной установке
- Абсорбционные насосы в установке для удаления серы
- Мельница для размалывания угля на заводе по переработке бурого угля
- Вентилятор для циркуляции воздуха в гомогенизирующих печах
- ...


**При выборе места установки прибора необходимо соблюдать следующие рекомендации:**

- Место установки должно располагаться максимально близко к контролируемому узлу машины
- Должна быть обеспечена хорошая звукопроводимость между Easy Check Online и узлом машины
- Для крепления рекомендуется применять резьбовое соединение
- Желательен вертикальный монтаж
- Easy Check Online должен быть расположен в доступном месте
- Температура окружающей среды не должна превышать 85°C



## 1 Настройка

- Пороговые значения тревоги
- Фильтр



Чтобы настроить Easy Check Online, сначала необходимо снять крышку. На плате находятся только DIP-переключатель и кнопка (см. фото на оборотной стороне инструкции).

**Easy Check Online** поставляется уже настроенным. Дополнительная регулировка производится DIP-переключателем, рекомендованные положения которого приведены в инструкции (см. соответствующие таблицы на оборотной стороне инструкции).

## 2 Активация

- Подключить источник напряжения (10-30 В)



Прибор активируется при подключении источника напряжения (10-30 В).

Опорные значения сохраняются в памяти даже после отключения источника напряжения. Кроме того, нет необходимости получать новые опорные значения после отключения прибора от источника напряжения.

## 3 Монтаж

- Рекомендуется: прикрутить на смазочное отверстие
- Момент затяжки: макс. 10 Н\*м



**Рекомендуемый метод монтажа** - посредством резьбового соединения: через резьбу M8 - прибор **Easy Check Online** можно смонтировать непосредственно на отверстие с резьбой M8. Этот способ является наиболее простым, если в корпусе подшипника есть смазочное отверстие. Необходимо лишь накрутить на верхнюю внутреннюю резьбу прибора запорный винт или специальный шланг лубрикатора (FAG Motion Guard), чтобы предотвратить попадание загрязнений в подшипник. Вы можете заказать соответствующий адаптер у фирмы FIS.

### Закрепление kleem

Специальный соединительный элемент закрепляется с помощью клея, а на него накручивается **Easy Check Online**.

## 4 Режим обучения

- Нажать на кнопку и держать примерно 4 сек.
- Получение информации о нормальном режиме работы



### Начало режима обучения

- Прогреть машину и подождать достижения нормального режима работы.
- Нажать кнопку и держать ее 4 секунды, пока на короткое время не загорятся красный, желтый и зеленый светодиоды.
- На закручивание крышки остается 10 минут, после чего начнется режим обучения

**С этого момента запрещается механическое воздействие на прибор!**

### Режим обучения:

- переменно мигают желтый и зеленый светодиоды
- продолжительность режима обучения примерно 15 мин.
- получение опорных значений

### Окончание режима обучения


- начало обычного режима контроля, горит зеленый индикатор

**В этих случаях повторный запуск режима обучения не требуется:**

- машина прогрета и уже остыла
- прибор был отключен от источника напряжения
- запущена ложная тревога

**5 Измерение**

- Сравнение актуальных данных с опорными значениями, полученными в «эталонном» режиме работы



В течение 16 секунд будет проводиться измерение. Измеренные значения сравниваются с опорными и пороговыми значениями (см. пример на оборотной стороне). Состояние отображается посредством светодиодов.


**Примеры световых кодов:**

- Зеленый горит:** режим контроля - норма.
- Желтый горит:** минимум одна величина сигнализирует о предварительной тревоге
- Красный горит и желтый мигает:** основная тревога - выброскорость не в норме
- Красный горит и зеленый мигает:** основная тревога - температура не в норме

Также возможны другие комбинации световых кодов.

**6 Тревога**

- При превышении пороговых значений срабатывает тревога



Чтобы избежать ложную тревогу, тревога срабатывает лишь в том случае, когда после превышения порогового значения контролируемой величины это превышение продолжается в течение 5 минут.

При этом основная тревога имеет приоритет перед предварительной тревогой. То есть, если зарегистрированы такие значения, при которых должны одновременно сработать предварительная тревога и основная тревога, то срабатывает основная тревога, т.е. загорается красный светодиод!


**Показание светодиодов необходимо считывать через фиксированные интервалы времени!**

В случае срабатывания тревоги Easy Check Online необходимо проверить:

- Изменились ли параметры процесса со времени последнего режима обучения?  
например, нагрузка, частота вращения
- Изменились ли механические параметры?  
например, переналадка машины, замена шланга Motion Guard
- Сохранило ли резьбовое соединение Easy Check Online свою жесткость?
- Необходимо ли привлечь экспертов в области вибродиагностики?

**7 Контроль**

- Визуальный контроль машины
- Произвести измерение отдельных узлов?

**См. шаг 4****8 Ремонт машины**

- Замена подшипника
- Настройка
- Балансировка



После успешного ремонта необходимо получить новые опорные значения. Снова нажать и задержать кнопку на 4 секунды, пока не мигнут 3 светодиода.

**Корректировка пороговых значений:** Если пороговые значения тревоги установлены слишком низкими, и тревога срабатывает преждевременно, то можно откорректировать пороговые значения без повторного запуска режима обучения: открыть крышку - установить DIP-переключатель - нажать на кнопку, держать менее **1 секунды!**, чтобы отменить тревогу - 10 минут остается на закручивание крышки. Затем стартует нормальный режим работы.

## Установка пороговых значений

DIP-переключателем устанавливаются пороговые значения тревоги (в % от опорных значений).


Пример:

Во время режима обучения была измерена температура 42°C.

- DIP-переключатель S1.3 находится в положении OFF, S1.4 - в положении ON (предварительная тревога +15°C, основная тревога +20°C, см. таблицу)
  - пороговое значение предвар. тревоги ( $42^{\circ}\text{C} + 15^{\circ}\text{C}$ ) =  $57^{\circ}\text{C}$
  - пороговое значение основной тревоги ( $42^{\circ}\text{C} + 20^{\circ}\text{C}$ ) =  $62^{\circ}\text{C}$

В режиме обучения виброускорение составляло 100 mg

- DIP-переключатели S2.3 и S4 находятся в положении ON (т.е. предварительная тревога срабатывает при 140%, основная при 200%, см. таблицу)
  - пороговое значение предварительной тревоги 140mg, основной тревоги 200 mg.



## S1.1, S1.2: Установка параметров контроля подшипника

S1.1	S1.2	$f_{\text{HP}}$	Класс машины
OFF	OFF	20 Гц	Специальные применения
OFF	ON	-----	
ON	OFF	-----	
ON	ON	500 Гц	Стандарт > 100 об/мин

## S1.3, S1.4: Пороговые значения для температуры

S1.3	S1.4	Предв. тр.	Осн. тревога
ON	ON	$T_{\text{REF}} + 5^{\circ}\text{K}$	$T_{\text{REF}} + 10^{\circ}\text{K}$
OFF	ON	$T_{\text{REF}} + 15^{\circ}\text{K}$	$T_{\text{REF}} + 20^{\circ}\text{K}$
ON	OFF	$T_{\text{REF}} + 25^{\circ}\text{K}$	$T_{\text{REF}} + 30^{\circ}\text{K}$
OFF	OFF	$T_{\text{REF}} + 35^{\circ}\text{K}$	$T_{\text{REF}} + 40^{\circ}\text{K}$

S1.5 Доступно только в режиме настройки

## S1.6 Режим настройки для входов и выходов

ON		Начало режима настройки
OFF		Окончание режима настройки

## Функции выходов

S 1.3	OFF	Инвертирующий
S 1.3	ON	Неинвертирующий

## Аварийная настройка выходов

S 1.4	OFF	Предварительная тревога - температура и вибрации / осн. тревога - вибрации и темп.
S 1.4	ON	Осн. тревога - ускорение, скорость и температура

## Функции управляющего входа

S 1.5	ON	Перезагрузка тревоги / режим обучения
S 1.5	OFF	Активация измерений

## S2.1, S2.2: Пороговые значения виброускорения

S 2.1	S 2.2	Предвар. тревога	Основная тревога	Примеры применения
ON	ON	140 %	200 %	Мельницы
OFF	ON	200 %	280 %	Насосы
ON	OFF	280 %	400 %	Вентиляторы
OFF	OFF	400 %	560 %	Крупногабаритные электромоторы

S2.3, S2.4: Пороговые значения для виброскорости

S 2.3	S 2.4	Предвар. тревога	Основная тревога	Примеры применения
ON	ON	140 %	200 %	Мельницы
OFF	ON	200 %	280 %	Насосы
ON	OFF	280 %	400 %	Вентиляторы
OFF	OFF	400 %	560 %	Крупногабаритные электромоторы

Обозначенные серым цветом параметры соответствуют параметрам по умолчанию!

## Световые коды:

Отсутствуют:

Проверить питание

Красный, желтый, зеленый:

Начало режима обучения

Зеленый, желтый:

Режим обучения

Зеленый:

Работа без тревоги

Желтый:

Минимум один параметр в режиме предварительной тревоги

Красный (мигает):

Тревога - виброскорость

Красный (светится):

Тревога - виброподъем

Желтый (мигает):

Тревога - температура

Красный (светится):

Тревога - температура

Также возможны другие комбинации.

Все светодиоды мигают 4 секунды

3x желтый:  
не сохранены опорные значения  
2x или 3x красный  
обнаружен дефект - обратиться в службу техподдержки

## Технические данные

Тип:

FAG Easy Check Online I

Диапазоны измерения:

Виброскорость (от 2 Гц до 1 кГц)  
Мин. частота вращения: 120 об/мин

Огибающая виброскорения  
НР: 20 Гц/500 Гц (регулируется), ТР: 5 кГц  
Мин. частота вращения: 100 об/мин

Температура (от -20°C до +85°C)

Тревога: 3 светодиода (красный, желтый, зеленый)  
от -20°C до +85°C

Подача напряжения: 10 - 30 В DC  
10 - 24 В AC

Корпус: Материал «Макролон»

Вид защиты: IP65 пыле- и влагозащитный

Крепление: M8 - наружная резьба с отверстием

Присоединение: M8 - внутренняя резьба для присоединения лубрикатора

Габариты: 90 мм Ø x 76 мм

Масса: 260 г



FAG Industrial Services GmbH  
Kaiserstraße 100, 52134 Herzogenrath

Support Hotline

+49 (0) 2407 91 49 99

[support@fis-services.de](mailto:support@fis-services.de)

Представительство Шэффлер КГ  
в Москве (Россия)

телефон: +7 (495) 737-76-60,

737-76-61

факс: +7(495) 737-76-53

[inarussia@col.ru](mailto:inarussia@col.ru)

[fagmoskau@col.ru](mailto:fagmoskau@col.ru)

Посетите наш интернет-сайт!  
[www.fis-services.de](http://www.fis-services.de)